



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
АБАТСКОГО РАЙОНА

ул. Ленина, д. 16,
с. Абатское, Россия, 627540



Директору МАОУ
Банниковская СОШ

Сливка А.А.

22.12.2018 № 10-1006

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Абатского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее Правила).

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

На объекте Коневская СОШ ФМАОУ Банниковская СОШ по адресу: Тюменская область, Абатский муниципальный округ, с. Коневое, ул. Маслозаводская, д. 31:

1. на объекте не хранится журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, нарушение п. 17 (1) Правил;

2. в кабинете №1 на первом этаже огнетушитель загроможден посторонними предметами, что ограничивает свободный доступ к первичному средству пожаротушения, нарушение п.п. «е» п. 16 Правил.

На объекте Партизанская СОШ ФМАОУ Банниковская СОШ по адресу: Тюменская область, Абатский муниципальный округ, п. Партизан, ул. 8 Марта, д. 27:

1. напротив учительской эвакуационный выход закрыт на ключ, нарушение п. 26 Правил;

2. на 1 этаже план эвакуации выполнен на обычной (нефотолюминесцентной) основе, в нарушение п. 9.1.2.12 ГОСТ 34428-2018;

АБ № 011080

Прокуратура Абатского района
№ 20-2026/1прдп212-26-20710007

Вх. № 158
05.10.2018

3. в мастерской эвакуационный выход закрыт на ключ, нарушение п. 26 Правил.

На объекте Шевыринская СОШ МАОУ Банниковска СОШ по адресу: Тюменская область, Абатский муниципальный округ, с. Шевырино, ул. Маслова, д. 16:

1. планы эвакуации выполнен на обычной (нефотолюминесцентной) основе, в нарушение п. 9.1.2.12 ГОСТ 34428-2018.

Поскольку указанные в представлении нарушения, требуют принятия незамедлительных мер по их устранению и не могут быть терпимы впредь, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять исчерпывающие меры к устранению отмеченных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, и недопущению их в дальнейшем.

О дате рассмотрения представления заблаговременного уведомить прокуратуру района.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности (к ответу приложить копии приказов о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности).

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору района в письменной форме в установленный законом месячных срок.

Прокурор района
советник юстиции



М.Ю. Бесчастных